

P O Z O R!

Pri kontrolách električiek typu VarioLF2plus bolo zistené, že niektoré zástery vozovej skrine (hlavne nad podvozkami) sú nezaistené kľúčom (štvorhranom).

Týmto nezaistením dochádza k chveniu záster (prenos na celú karosériu) a následne aj k poškodeniu plynových tlmičov.

Preto žiadame všetkých zainteresovaných, aby pri akejkoľvek manipulácii so zásterami, tieto po ukončení manipulácie zaistili kľúčom, a tak predišli poruchám.

Úsek techniky a údržby a Úsek riadenia dopravy, 13.11.2015